




Thermo-hygromètre numérique



Fonctions

- Température de -32 ° à 122 °F (-0 ° à 50 °C)
- Humidité relative de 25 à 95 %

Caractéristiques

- Indicateur de zone de confort
- Affiche l'humidité relative et la température en même temps
- Enregistrement Min/Max
- Mémorisation des données
- Garantie limitée de 1 an

Applications

Mesure de la température ambiante
Mesure sans condensation
l'humidité relative

Comprend

- 2 piles (AAA)
- Manuel

Spécifications

Gamme de température	-58° à 158°F (-50° à 70°C)
Gamme de Humidité Relative	20% To 99.9% (Sans condensation)
Précision de température	±1.8°F (1.0°C) Gamme de -4° à 158°F (-20° à 70°C) or ±4.0°F (2.0°C)
Résolution de température	0.1°
Résolution Rh	0.1%
Température de fonctionnement	32° a 122°F (0° a 50°C)
Type de pile	AAA
Garantie	Garantie limitée de 1 an

Téléchargements



Manuel



Fiche Technique

H25-116



Fabriqué en CHINA