




## Termo Higrómetro Digital



### Funciones

- Temperatura 32° a 122°F (0° a 50°C)
- Humedad relativa 25 a 95%

### Características

- Indicador de zona de confort
- Muestra humedad relativa y temperatura al mismo tiempo
- Registro Mín/Máx
- Retención de datos
- Pantalla retroiluminada de dígitos grandes
- 1 año de garantía limitada

### Aplicaciones

- Mide temperatura ambiente
- Mide sin condensación humedad relativa

### Incluye

- 2 Baterías (AAA)
- Manual

### Especificaciones

Rango de Temperatura	-58° a 158°F (-50° a 70°C)
Rango de Humedad relativa	20% a 99.9% (Sin-condensación)
Exactitud de Temperatura	±1.8°F (1.0°C) Rango de -4° a 158°F (-20° a 70°C) y ±4.0°F (2.0°C)
Resolución de Temperatura	0.1°
Resolución Rh	0.1%
Temperatura operativa	32° a 122°F (0° a 50°C)
Tipo de batería	AAA
Garantía	1 año de garantía limitada

### Descargas



Manual



Ficha de Datos

H25-116



Hecho en CHINA